



obra **Castilla La-Mancha**

## Viviendas de Protección Pública en Mocejón

### Arquitecto Architect

Luis Martínez Santa-María

### Colaboradores Assistants

Rafael Prieto Arévalo, María Paz Bartolomé Guijarro,  
Pedro Magro de la Plaza, Alfredo Baladrón Carrizo,  
Virginia Navarro de la Flor.  
Aparejador Quantity surveyor Manuel Iglesias Velasco  
Ingenieros Engineers Enrique Martínez, Félix Aramburu.

### Cliente Client

GICAMAN. Junta de Castilla-La Mancha.  
GICAMAN. Castilla-La Mancha City Council.

### Emplazamiento Location of the building

Mocejón, Toledo. España.  
Mocejón, Toledo. Spain.

### Superficie construida Total area in square meters

3.582 m<sup>2</sup>

### Año Completion

2009

### Fotografía Photography

Roland Halbe



En la parte superior de la fachada las juntas de los ladrillos vibran generando ondas.  
In the upper part of the façade, the brick bonds shake generating waves.

Las 27 viviendas unifamiliares proyectadas por Luis Martínez Santa-María se encuentran en una llanura a las afueras de Mocejón (Toledo). Distribuidas en dos volúmenes de dos alturas y con cubierta inclinada, han sido levantadas con un único material, un ladrillo claro colocado de forma que muestra sus imperfecciones. En la planta baja se ha utilizado de forma regular, sin embargo, en la primera, donde aparece un ventanal corrido que ocupa toda la fachada, adquiere movimiento formando suaves ondas.

No existen puertas de entrada en la fachada sino diversas oquedades que dan acceso a pequeños patios, compartidos por dos casas, a través de los que se accede a las viviendas.

The 27 single-family houses projected by Luis Martínez Santa-María are located in a plain on the outskirts of Mocejón (Toledo). Distributed in two volumes with two heights and with a sloping roof, they have been erected with one sole material, a light colour brick placed so as to show its imperfections. On the ground floor, it has been used in a regular way, yet on the first floor, where a strip window appears, taking up the whole façade, it gains movement making smooth waves.

There are no doors in the façade but rather, various cavities which give way to small patios, shared by two houses, which lead to the houses.











PLANO DE SITUACIÓN. LOCATION PLAN.

En páginas anteriores, detalle de las gárgolas y de las rejas de las ventanas.

Tratamiento y usos del ladrillo. Carpinterías.

In previous pages, detail of the gargoyles and the window bars.

Brick treatment. Woodwork.



PLANTAS. FLOOR PLANS.

