

BANCO DE ROTTERDAM

Arquitecto: Ir H. F. Mertens



El primitivo edificio, también del arquitecto Mertens, que fué destruido totalmente durante la última guerra. En la fotografía inferior, el Banco actual, notablemente ampliado.

Está situado en el centro de la ciudad, en una manzana exenta. Tiene su entrada principal por el centro del edificio, y en las calles laterales, otros dos accesos, para empleados a un lado y para las oficinas del piso alto, independientes del Banco, al otro.

El sótano está ocupado por las cajas fuertes, archivos, guardarropas, garaje para 800 bicicletas y calefacción y aire acondicionado. Las oficinas del público están en planta baja y en las plantas primera y segunda, despachos de directores y administración de sucursales. El piso tercero, para restaurante y salas de reposo de empleados.

Todo el edificio está provisto de doble carpintería metálica. La calefacción y refrigeración, por paneles, están combinadas en la misma instalación.

